Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

catium® REAL ESTATE MANAGEMENT

Arbeitsschein-Nr. 20180715-2

Objekt:
EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:
☐ **Kaufland**
☐ _____

Art der Arbeiten:

Noteinsatz: Feuer-Alarm nach Durchrostung eines Rohrabschnittes der Trockengruppe oberhalb der Pumpe im Kaufland.

BMZ abgemeldet und ausser Betrieb genommen.
Techniker von Nohl Zugang zur Sprinkler-Anlage ermöglicht.
Mit Nass-Sauger das Wasser aus der Pumpen-Wanne abgesaugt, da ein Fehlalarm über den Aufschwimm-Sensor drohte.
Arbeit des Nohl-Technikers angenommen.
BMZ zurückgesetzt und in Betrieb genommen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.07.2018	15:00	18:00	Bernd Schnädelbach
15.07.2018			

64705

Anschrift der Filiale:
~~Kaufland Rödermark~~
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
74172 Kunde bestätigt Ausführung